

시험 성적서



(재)한국조선해양기자재연구원

(46754) 부산광역시 강서구 녹산산단 335로 24-20
Tel 051-400-5200, Fax 051-400-5210

시험성적서 번호 :

KOMERI-0309-21T5196

<http://www.komeri.re.kr>

Korea

Marine Equipment

Research Institute



1. 신청자

○ 회사명 : 주식회사 아이플러스원

○ 주소 : 부산시 사하구 낙동대로550번길 37, 동아대학교 산학관동 6층 602, 603호



2. 시험대상품

○ 제품명 : 침물선박 자동 위치표시 장비

○ 모델명 : 침물선박 자동 위치표시 장비

○ 제품번호 : -

3. 시험규격 : 신청자 요구사항

4. 시험기간 : 2022. 01. 11

5. 시험장소 : ☒ 고정시험실 ☐ 현장시험

6. 시험결과 : 시험결과 참조


비고 1. 본 시험성적서의 시험대상품 정보는 신청자가 제시한 것입니다. 성적서의 진위확인 G4B 홈페이지(www.g4b.go.kr)를 통해 확인 가능합니다.
비고 2. 본 시험성적서의 시험결과는 신청자에 의해 제공된 시료에 한하며, 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않습니다.
비고 3. 본 시험성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

확인	시험실무자	기술책임자
	성명 : 최재영 최(재)영	성명 : 이충현 이충현

본 시험성적서는 KS Q ISO/IEC 17025와 KOLAS 인정과 관련 없음을 밝힙니다.

발급일 : 2022. 01. 17.

(재)한국조선해양기자재연구원장 (인)





(재)한국조선해양기자재연구원

(46754) 부산광역시 강서구 녹산산단 335로 24-20
Tel 051-400-5200, Fax 051-400-5210

시험성적서 번호 :

KOMERI-0309-21T5196

<http://www.komeri.re.kr>

Korea
Marine Equipment
Research Institute



목 차

■ 일반사항	3
1. 섬광 시험	4
첨부 I. 도면	6
첨부 II. 시험품 사진	7





(재)한국조선해양기자재연구원

(46754) 부산광역시 강서구 녹산산단 335로 24-20
Tel 051-400-5200, Fax 051-400-5210

시험성적서 번호 :

KOMERI-0309-21T5196

<http://www.komeri.re.kr>

Korea
Marine Equipment
Research Institute



일 반 사 항

■ 제조사

회 사 명 : 주식회사 아이플러스원

■ 시험 결과 요약

구분	시험항목	시험규격	결과
1	섬광시험	신청자 요구사항	1.5 시험 결과 참조





(재)한국조선해양기자재연구원

(46754) 부산광역시 강서구 녹산산단 335로 24-20
Tel 051-400-5200, Fax 051-400-5210

시험성적서 번호 :

KOMERI-0309-21T5196

<http://www.komeri.re.kr>

Korea
Marine Equipment
Research Institute



1. 섬광 시험

1.1 시험 환경

- 온도 (최저 22 °C / 최고 23 °C)
- 습도 (최저 18 % R.H. / 최고 20 % R.H.)

1.2 시험 장비

	장비명	모델	일련번호	교정유효일자
◆	배광측정기	Neolight 8000	NL8K110006	~ 2022. 07. 05

1.3 시험대상품





사진 1-1 시료 설치





(재)한국조선해양기자재연구원

(46754) 부산광역시 강서구 녹산산단 335로 24-20
Tel 051-400-5200, Fax 051-400-5210

시험성적서 번호 :

KOMERI-0309-21T5196

http://www.komeri.re.kr

Korea

Marine Equipment
Research Institute



1.4 시험규격 및 절차

- 시험규격 : 신청자 요구사항
- 시험절차 : 섬광 주기를 측정 한다.

1.5 시험 결과

표 1-1 시험결과(섬광 시험)

항목		섬광 시간	
		점등 시간(초)	소등 시간(초)
LED 광원	황색	0.98	0.73
	청색	0.78	0.51




그림 1-1 시험결과(섬광 시험)


-끝-





첨 부

I. 도면





(재)한국조선해양기자재연구원

(46754) 부산광역시 강서구 녹산산단 335로 24-20
Tel 051-400-5200, Fax 051-400-5210

시험성적서 번호 :


KOMERI-0309-21T5196

<http://www.komeri.re.kr>

Korea
Marine Equipment
Research Institute



II. 시험품 사진



〈침몰선박 자동 위치표시 장비〉

