

## 시 험 성 적 서

신청자 : 주식회사아이플러스원 주소 : 부산 영도구 태종로 727, 508호(동삼동, 한국해양 대학교해양벤처진흥센터) 제출처 : 시료명 : 의뢰자 제시시료 2 점 Case / #시료1(투명), 시료2(노란)	KATRI NO : BSHA21-00002999 접수일자 : 2021.12.14 발급일자 : 2021.12.20 용도 : 제출용 PAGE(S) : 1 / 2
--	---

시 험 항 목	시 험 결 과	
	시료1	시료2
내오존성 : 신청자 제시 시험방법	균열발생 없음	균열발생 없음
* 주) 시험조건		
1. 오존 농도 (pphm) : (50 ± 5)		
2. 시험온도 (°C) : (40 ± 2)		
3. 시험시간 (h) : 96		
4. 판정 : 외관 균열 확인 유무		
자외선차단율 (%) : KS K 0850:2019		
자외선-A(315~400 nm)	95.6	99.9
자외선-B(290~315 nm)	99.9	99.9
* 주) 광원 : Xenon Arc		

[ 시료사진별첨 ]

### 한국의류시험연구원

시험자 : 김 경 아



기술책임자 : 김 은 현




시험장소 : 경기도 안양시 만안구 덕천로48번길 19(안양동)

비고 1. 이 성적서는 신청자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.  
 2. 이 성적서는 당 시험연구원의 사전 서면동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.  
 3. 이 성적서는 KOLAS 인정과 무관함을 알려드립니다.

KATRI NO : BSHA21-00002999  
PAGE(S) : 2 / 2

## IMAGE

시료1



시료2



- 비고 1. 이 성적서는 신청자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
- 비고 2. 이 성적서는 당 시험연구원의 사전 서면동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
- 비고 3. 이 성적서는 KOLAS 인정과 무관함을 알려드립니다.